


【船外機船体セットアップデータ】

お客様	中古艇再生	検査番号	243-25640	計測日	2023年3月25日
-----	-------	------	-----------	-----	------------

備考	中古艇再生修理後 海上試運転	航行状況	
----	----------------	------	--

回転	アイドル 675	アイドルインギア 625	1000	1500	2000	2500	3000	MAX 3480	トリム調整MAX 3550	4500	5000	5500	6000
スピード(ノット)		3.2	5.3	7.8	13.6	20.1	24.5	28.2	28.8				
燃費 L/1HR													
L当たり航行マイル													
ブースト(kg/cm ²)					0.2	0.5	0.8	1.3	1.4				



艇種
UF-28S/D

機種/機番-1
SX420KS
機種/機番-2

エンジン状況
新品 / (使用時間) 687H

プロペラサイズ
17P

船外機取付位置

スプレー状況
約 度 / 優・良・NG

旧船外機 ・ 最高回転/最高速力
回転 / ノット

船体状況	
船底汚れ	良好
イケス状況	
搭載人員	1人
その他	

中古艇再生内容一覧

再生日 2022年11月

艇種	UF-28 S/D	艇番	0800177	初年度登録	平成6年4月	検査番号	243-25640
機種	SX420KS	機番	500222	年式	1992年	稼働時間	687H

項目		内容	備考
船体	本体	デッキ外観	C+ アフトデッキ穴埋め
		ハル	C+ 両舷補修
		構造物外観	C+ (天井・ピラー部・バックシート・トランサム) 補修塗装
		船底	C+ 船底掃除&塗装 (ドライブ含め)
		椅子	C+ 運転席シート交換
		物入れ	現
		ウインドウ	C+ キャップ交換&修理
		ハッチ	C+ ロック金具×2個 交換
		燃料タンク	C+ 燃料キャップ 交換
		イケス	C+ 具取り清掃
	本体付属	ガンネル	現
		防舷材	-
		イケススキャバ	C+ ×4個 ASSY交換
		デッキスキャバ	現
		スルハルバルブ	レ
	操舵系	ワイパー	C+ プレート 交換
			アーム固着修理
		ハンドル	現
		リモコン	C+ アフト上のリモコン外し
	航海計器・艙装品	リモコンケーブル	C+ ケーブル交換
		油圧ハンドルシリンダ	現
		GPS	現 画面に傷あり
		魚探	現 画面に傷あり
		レーダー	-
		無線機	-
		航海灯	レ 点灯OK
		デッキライト	レ 点灯OK
		サーチライト	-
		ウインドラス	現 外観塗装
		マリントイレ	-
デッキウォッシュ		-	
その他	ビルジポンプ	C+ ビルジポンプ 交換	
	バッテリー	C+ 130F51×1個	
	船体取説	- なし	
	その他取説	- なし	
	鍵	現 E/Gキー (454) ×2個	
鍵	現 キー (H208) ×2個		

項目		内容	備考	
エンジン	一般消耗品	エンジンオイル	C+ 交換済み	
		エンジンオイルフィルター	C+ 交換済み	
		燃料フィルター	C+ 交換済み	
		エンジンアノード	C+ 交換済み	
		スパークプラグ	-	
		サーモスタッド	C+ 交換済み	
		タイミングベルト	C+ 交換済み	
		ギアオイル	C+ 交換済み	
		トランサムアノード	C+ 交換済み	
		ロアケースアノード	C+ 交換済み	
		インペラー	C+ 交換済み	
	オイルシール類	クランクシャフトシール	現	
		カムシャフトシール	C+ 交換済み	
		ドライブシャフトシール	現	
		プロペラシャフトシール	現	
		チルトロッドシール	現	
	分解清掃	キャブレター	-	
		噴射ノズル	C+ ×6本 ノズル再生	
		ペーパーセパレーター	-	
	各ユニット	シリンダーヘッド	現	
		シリンダーピストン	現	
		シリンダーブロック	現	
		クランクシャフト	現	
		アッパーケース	現	
		オイルパン	現	
		ロアケース	現	
		チルトユニット	C+ ドライブ側 チルトスイッチ交換	
	その他	エンジン取説	- なし	
メーター系統		現		

【対象外：- 現状:現 作動確認現状:レ 一部整備補修済現状:C- 整備補修済現状:C 整備後渡し:C+ 要整備現状:×】

試運転	未実施				
	済	最高回転数	3480	回転	速力
					28.2 ノット

【備考】
 中間検査 令和4年11月25日受験済み 次回検査 (定期検査 令和6年12月4日~令和7年3月4日まで)
 ※バッテリーの交換はまだ行っていません。
 【再生DMS-ID 22062】